


No.	学校名	路線名	要望箇所・住所	要望年度	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策前写真	対策後写真
1	石岡小学校	県道10号線 日立いわき線	まつや商店付近	R6	カーブで見通しが悪くなっていたり、歩道が細くなったりと危険である。道端の竹も歩道に出ていることがある。	樹木枝払い	茨城県		
2	石岡小学校	市道0112号線	鈴木モータースから橋場郵便局に向かうカーブの歩道	R6	路側帯がなく、道路が狭いが、交通量が多い。	路面標示または看板設置	北茨城市		
3	大津小学校	市道4093号線	大津町1300番地付近	R7	側溝に一部蓋がなく、落下の危険がある。	側溝の蓋の設置	北茨城市		

【対策検討メンバー】 北茨城市通学路安全推進協議会



【対策検討メンバー】 北茨城市通学路安全推進協議会

