

北茨城市内通学路の安全対策予定箇所一覧表

別紙①

※令和7年12月時点

【中郷第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道299号線 里見南中郷停車場線	日棚王子神社付近の道路	車の通りは多いが、歩道がなく、危険である。	①グリーンベルトの設置 ②路面標示「学童注意・中央線脇に狭窄破線」	①②茨城県	①対策済 ②R7年度

【精華小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道0111号線	中郷町上桜井1833付近	歩道・路側帯がない。	①路面標示「狭窄破線」 ②グリーンベルトの設置	北茨城市	①②R8年度以降

【明德小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道10号 日立いわき線	磯原町木皿901-1付近	道路が狭く、交通量が多く危険である。	歩道の設置	茨城県	対策中
2	県道10号 日立いわき線	磯原町上相田1101-2付近～ ユニマテック駐車場前横断歩道付近	側溝蓋、歩車道境界ブロックが途中から設置されていない。	歩道の設置	茨城県	R8年度以降
3	県道10号 日立いわき線	磯原町木皿922付近	カーブが多いため、見通しが悪い。 交通量が多いが歩道がない。	歩道整備(当面は外側線復旧にて対応)	茨城県	外側線復旧は対策済 歩道整備についてはR8年度以降

【中妻小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道3128号線	華川町中妻486付近 用水路	蓋や柵がなく、落下する危険がある。	①蓋設置(近場で改良工事計画中のため対策検討中) ②路肩の土砂撤去	北茨城市	①R8年度以降 ②対策済

【華川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	塙大津港線	華川町花園～関本町小川	道路が狭く見通しが悪い。	視距改良	茨城県	対策中

【関南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道154号 山根大津港線	関南町神岡下・湯網橋西側	湯網橋から先の道路幅員が狭くなり、路側帯もなくなっている。	歩道整備(当面は外側線復旧、路面標示にて対応)	茨城県	外側線復旧及び路面標示は対策済 歩道整備についてはR8年度以降

北茨城市内通学路の安全対策予定箇所一覧表

別紙①

※令和7年12月時点

【大津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道27号線 塙大津港線	常北中学校坂道下～大津漁港方面の突き 当たりまで	グリーンベルトが薄くなっている。	(距離が長いので優先箇所を 定め)グリーンベルトの引き直 し	茨城県	R7年度

【中郷中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1287号線	中郷町足洗616付近 中郷中学校入口 前	道幅が狭く、交通量も多い。	道路改良	北茨城市	対策中

【磯原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2292号線	中妻小学校付近十字路～磯原町豊田 一本杉交差点	新磯原中学校の通学路としたいが、歩道がなく、見通 しの悪いカーブが続いている。	歩道の設置	北茨城市	対策中
2	市道2177号線	磯原町上相田・葬祭場付近 ～ 華川町中妻220-5付近	歩道と車道の区別がなく、抜け道となっているため速 度を出す車両が多い。	通学路変更	学校	検討中

【関本小中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	塙大津港線	関本小中学校～関本郵便局	歩道が狭く、通学に支障が出ている。	歩道の拡幅	茨城県	対策中
2	県道27号 塙大津港線	関本町八反38-1付近 ～ 関本町八反・関本保育所付近	歩道がなく、大型トラックの通行も多いため危険である。	歩道整備(当面は路面標示 にて対応)	茨城県	路面標示は対策済 歩道整備につい てはR8年度以降